

Гелькоут ДУГАПОЛ ИН-750 S ДЕЛЮКС

Основа – изофталевая, модифицированная неопентилгликолем (NPG).

Основные свойства:

Придает изделиям высококачественное защитно - декоративное покрытие.

Устойчивость к воздействию воды и малоагрессивным химикатам.

Устойчивость к широкому спектру чистящих средств.

Устойчивость к абразивному износу.

Высокая твердость.

Может выпускаться различных цветов, в том числе и по каталогу цветов RAL.

Область применения и использование:

Рекомендуется применять в качестве высококачественного декоративного покрытия при производстве сан-технических изделий из литьевого мрамора.

Наносится методом пневматического напыления, кистью, валиком.

Перед использованием тщательно перемешать в течение нескольких минут до однородного состояния материала.

Сертификаты:

Информация о полученных сертификатах и паспортах безопасности на гелькоут размещена в разделе «Сертификаты и безопасность продукции» на сайте компании.

Характеристики материала в жидком состоянии:

Показатель	Значение	Единицы измерения	Метод испытания
Внешний вид	Вязкая жидкость без посторонних включений	-	Визуально
Массовая доля нелетучих веществ	60-70	%	По ГОСТ 31939 и НД на материал
*Время желатинизации при температуре (20,0±0,5) °C	6-40	мин	По ГОСТ 22181 метод С2 и НД на материал
Динамическая вязкость по Брукфильду при температуре (23,0±0,5) °C шпindelъ 4, скорость 12	5000-12000	мПа*с	По ГОСТ 25271
Индекс тиксотропии	4,5-6,0	-	По НД на материал
Укрывистость	600-800	мкм	По ГОСТ 8784 и НД на материал
Плотность при температуре (23,0±0,5) °C	1,20±0,20	г/см ³	По ГОСТ 31992.1 и НД на материал

*Время желатинизации при температуре (20,0±0,5) °C: 100 г материала + (1,0-3,0) г инициатора

Упаковка:

Ведро, барабан, бочка.

Гарантийный срок и условия хранения:

Гарантийный срок - 3 месяца в оригинальной невскрытой упаковке при температуре от 5 до 25 °C.

Материал должен храниться в темном и сухом месте. При повышении температуры гарантийный срок уменьшается. Гарантийный срок стиролсодержащих ненасыщенных полиэфиров значительно сокращается при воздействии света. При несоблюдении условий транспортирования и хранения, свойства гелькоута могут изменяться! Хранить только в 100% светонепроницаемой таре.

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Беречь от статического электричества. Хранить отдельно от окисляющих веществ, пероксидов и солей металлов.